


# Inversor de cadena Deye









Si hay varios inversores en paralelo en una planta, también se puede usar un medidor para lograr la función de exportación cero. Por ejemplo, si hay tres inversores en paralelo en el sistema con un medidor, se debe configurar un inversor como maestro y los demás como esclavos. Todos deben conectarse al medidor mediante RS485. A continuación se muestra el diagrama y la configuración del sistema.

**Nota**:Actualmente el número máximo de inversores en red (3 fases) conecta 1 pieza, el medidor es 10. Para más información, póngase en contacto con Deye.

MENÚConfiguración FN Generador Modo Exp AVG G.CT 1 1 Relación CT G.MFR AUTO MFR AUTO G.Pout% 0% 0.0 kW Entrada de datos G.Cap 200,0KW Derivación APAGADO 4 Cantidad de derivación Atrás

Función de medidor

Exp\_Mode: AVG o Min.

1,Mínimo:En este modo (modo mínimo), el inversor proporcionará potencia de salida de acuerdo con la potencia de carga más pequeña de las tres fases. Por ejemplo, potencia de carga L1: 1kW, potencia de carga L2: 2kW, potencia de carga L3: 3kW, entonces la potencia de salida del inversor es 1kW\*3=3KW.

**PROMEDIO:**En este modo (modo promedio), el inversor proporcionará potencia de salida de acuerdo con la potencia de carga total de las tres fases.

2 potencias de carga: 2kW, potencia de carga L3: 3kW, luego el inversor \* 3=6kW.

Usando un medidor con CT externo, necesitamos configurar esto parámetro correctamente. De lo contrario, el medidor no podrá mostrar datos precisos.

3,MFR:Se utiliza para seleccionar el tipo de medidor o para que el inversor lo reconozca automáticamente. Para la dirección de comunicación del medidor, debe configurarse como 001.

MFR Auto: El inversor reconocerá automáticamente el tipo de medidor. MFR CHNT: Si utiliza el medidor CHNT, elija CHNT. MFR EASTRON: Si utiliza el medidor ESTRON, elija EASTRON.

- 4,Alimentación (KW):En el modo de exportación cero, con varios inversores conectados a un mismo medidor, cuando se satisface la potencia de carga, se permite la inyección de energía externa a la red. Por ejemplo, si la potencia del inversor es de 100 W, la potencia de carga es de 50 W y la alimentación es de 20 kW, el inversor generará una potencia de salida de 70 kW.
- 5, **Derivación:** Se utiliza para configurar el inversor como maestro o esclavo en el sistema que tiene más de 1 unidad conectada a un medidor.
- 6, Cantidad de derivación: Número de inversores en el sistema paralelo con medidor.


7,Generador:ENCENDIDO/APAGADO.


8,6.CT:Relación de transformador de corriente del medidor para el generador. Al usar un medidor con transformador de corriente externo, es necesario configurar...


Este parámetro está configurado correctamente. De lo contrario, el medidor no mostrará datos precisos.


- 9,G.MFR:Se utiliza para seleccionar el tipo de medidor o para que el inversor lo reconozca automáticamente al conectar el generador. Para la dirección de comunicación del medidor, debe configurarse como 002.
- 10, G. Pout %: La potencia de salida mínima de la potencia nominal del generador en %.
- 11, G.cap: Capacidad del generador, límite superior establecido 999KW.

## Diagrama de aplicación del generador para 3 inversores conectados a la red y 1 medidor Eastron













#### Diagrama de aplicación del generador para 3 inversores conectados a la red y 1 medidor CHNT







# Diagrama de aplicación del generador para 3 inversores conectados a la red y 1 medidor Eastron









### Diagrama de aplicación del generador para 3 inversores conectados a la red y 1 medidor CHNT

